REFUS de tout apprentissage et d'actualisation des connaissances !

Source BEA



Le pilote* avait ajouté sur son ULM des portes *ouvrant face au vent !*
Le constructeur de l'ULM avait refusé de valider ce montage.
Une porte s'est ouverte en vol et le pilote a perdu le contrôle de la machine. ***62 ans**

Source Perso.

Le pilote* ajoute sous le chariot de son pendulaire une tôle découpée *dans une porte de frigo trouvée à la décharge !* .... sans se préoccuper des modifications aérodynamiques induites ! ***61 ans**

VD11